


### Motor-Stecker

Wicklung: A - Gelb , B - Grün, C - Blau

Sensorkabel: 1 - rot +5V  
2 - gelb - a  
3 - grün - b  
4 - blau - c  
5 - schwarz - Masse




Anschlüsse am Controller:

Motor wie oben

Stecker Poti 1 - rot +5V  
2 - schwarz Masse  
3 - weiss - Steuerspannung 1-4V (max 5V)  
4 - violett +Betriebsspannung (zur Messung)

3 Pol Buchse (kann unbeschaltet bleiben)  
1 - rot +5V  
2 - schwarz Masse  
3 - braun Schaltet Motor aus  
(Verbindung mit Masse schaltet dem Motor ab)

Batterieanschluss



Title		
Size A4	Number	Revision
Date:	07.05.2010	Sheet of
File:	D:\Konstruktion\...\Anschluss-Chinacontroller\500WSch	